


ArcoMaster 40/60



DE

EN

NL

DA

FR

ES

IT

PL

FI 04

PT 07

SV 10

NO 13

TR 16

RU 19

UK 22

CS 25

ET

LV




LT

RO


BG

EL

Laserliner®




ArcoMaster 40/60





Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ следует хранить и при передаче прибора другим пользователям передавать вместе с ним.

Цифровой электронный уровень с внутренним или внешним индикатором угла от 0° до 220°. Предусмотрена возможность удлинения складного и выдвигного с двух сторон измерительного стержня. Дополнительный вертикальный и горизонтальный уровень и 2 поворотных на 180° флип-экрана с подсветкой.



Клавиатура

1. ВКЛ./ВЫКЛ.
Переключение флип-экрана 180°
2. Биссектриса
3. Удержание измеренного значения
4. Установка опорного значения угла

Дисплей

5. Индикатор заряда батареи: разряжена
6. Символ для режима REF
7. Значение при измерении угла
8. Индикатор удерживаемого значения (HOLD)

ArcoMaster 40/60

9. Подвесное устройство
10. Вертикальный уровень
11. Горизонтальный уровень
12. Складной и выдвигной с обеих сторон измерительный стержень
13. Опорная кромка
14. Опорная/измерительная поверхность
15. Шарнирное соединение

Обратная сторона

16. Отделение для батареи
17. Двусторонний ЖК-индикатор

Установка батареи:

Открыть отделение для батареи (16) с обратной стороны прибора и вложить две новые батарейки (тип AA/LR6) в соответствии с символами. При этом соблюдать полярность.

- Замену батарей выполнять, как только загорится символ батареи (5).
-

Установка батареи:

ArcoMaster может измерять угол непрерывно в интервале от 0° до 220°.

- Для включения прибора использовать клавишу (1).
- На несколько секунд загораются все символы на дисплее.
- Приложить измерительный стержень к желаемой стороне, значение измеренного угла появляется на дисплее (7) в зависимости от угла раствора между опорной стороной и откидным измерительным стержнем.
- Показания измеренного угла снимаются на обоих дисплеях.

ВНИМАНИЕ: Незначительный шум в шарнирном соединении обусловлен конструкцией точного датчика.

Удержание значения угла (HOLD)

- Результаты измерения можно зафиксировать кнопкой (3), а после передачи данных показания обнуляются этой же кнопкой (3).
-

Флип-экран с углом поворота 180°

- Если измерение углов происходит над головой, то повторное кратковременное нажатие на клавишу (1) позволяет повернуть дисплей на 180°.
-

Изменение опорного значения угла:

- Клавиша (4) позволяет передавать угловую разность: Создать требуемый угол и нажать клавишу (4). Затем показания меняются на "0,0°" и дополнительно появляется (5). Задается требуемый опорный угол, и затем угол можно переносить на другие предметы. Дополнительно эта функция позволяет измерять разность углов.

ВАЖНО: После переноса всех углов: Снова отключить новое опорное значение угла; для этого повторно нажать клавишу REF. При включении/выключении опорное значение REF тоже удаляется.

Функция уровня:

- Вертикальный и горизонтальный уровни (9, 10) позволяют выдавать показания нивелирования относительно измерительной поверхности (14).

Выключение/ автоматическое отключение:

- Для выключения прибора удерживать нажатой клавишу (1) не менее 3 сек. В состоянии покоя прибор отключается автоматически.

Технические данные

Точность уровня	$\pm 0,25$ мм / м
Точность	$\pm 0,2^\circ$
Диапазон измерения	0 – 220°
Автоматическое отключение	3 мин.
Длина стержня 40 / 60	40 / 60 см
Питающее напряжение	2 x 1.5В (Тип AA/LR06)
Размеры 40	420 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)
Размеры 60	600 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)
Вес 40	0,8 кг
Вес 60	1,05 кг
Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений 01.17	

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:


www.laserliner.com/info





Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

Цифровий електронний кутомір з внутрішньою або зовнішньою індикацією кута 0° – 220° . Відкидну та витягну з обох боків вимірювальну планку можна подовжувати. Додатковий вертикальний та горизонтальний рівень та 2 варіодисплеї з підсвіченням і можливістю обертання на 180° .



КЛАВІАТУРА

1. ВМК / ВИМК - перемикання варіодисплея 180°
2. Бісектриса кута
3. Утримування вимірюваної величини
4. Установка опорної величини кута

ДИСПЛЕЙ

5. Індикація акумуляторної батареї: порожня
6. Символ для режиму REFF
7. Величина вимірювання кута
8. Індикація HOLD

ArcoMaster 40/60

9. Підвіска
10. Вертикальний рівень
11. Горизонтальний рівень
12. Вимірювальна планка відкидна та витяжна з обох боків
13. Прикладний край
14. Основа/вимірювальна поверхня
15. Обертовий шарнір

ЗАДНЯ СТОРОНА

16. Відсік для батареї
17. РК-індикатор з обох боків

Вставка батарей:

Відкрити відсік для батарей (16) на задній стороні приладу і вставити дві нові батареї (тип AA/LR6) відповідно до символів монтажу. При цьому забезпечити правильну полярність.

- Замінити батареї, якщо горить символ батареї (5).
-

Вмикання та вимірювання:

ArcoMaster може постійно вимірювати кути 0° – 220° .

- Увімкнути прилад клавішею (1).
- Уся індикація дисплея показується протягом пари секунд.
- Вимірювальну планку встановити у необхідному місці, величина вимірювання кута з'явиться на дисплеї (7) у залежності від кута відкривання між базовою планкою та відкидною вимірювальною планкою.
- Вимірювальну величину необхідно зчитувати з обох дисплеїв.

ВКАЗІВКА: Незначний шум в обертовому шарнірі генерується точним датчиком, це особливість конструкції.

Утримування кута (HOLD)

- Підсумки вимірювання можна зафіксувати клавішею (3) і скинути після передачі натисканням клавіші (3).
-

Варіодисплей з поворотом на 180°

- Якщо кути вимірюються через вершину, повторним коротким натисканням клавіші (1) дисплей повертається на 180° .
-

Зміна опорної величини кута

- За допомогою клавіші (4) можна передавати різниці кута: Прикласти потрібний кут і натиснути клавішу (4). Після цього індикація змінюється на "0,0°" і додатково з'являється (S). Потрібний опорний кут встановлений і кут можна передавати на інші предмети. Додатково цією функцією можна вимірювати різницю кутів.

ВАЖЛИВО: Після передачі усіх кутів: Деактивувати нову опорну величину кута; для цього знову натиснути клавішу REF. При вмиканні/вимиканні величина REF також видаляється.

Функція ватерпаса:

- За допомогою вертикального та горизонтального рівня (10, 11) показується вирівнювання стосовно вимірювальної поверхні (14).

Вимикання / автовимикання

- Для вимикання приладу натиснути клавішу (1), принаймні, протягом 3 секунд. У стані спокою прилад вимикається автоматично.

Технічні параметри:

Точність рівня	± 0,25 мм / м
Точність	± 0,2°
Діапазон вимірювання	0 – 220°
Автовимикання	3 хв.
Довжина планки 40 / 60	40 / 60 см
Живлення	2 x 1.5В (Тип AA/LR06)
Габаритні розміри 40	420 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)
Габаритні розміри 60	600 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)
Вага 40	0,8 кг
Вага 60	1,05 кг
Технічні зміни зберігаються 01.17	

Нормативні вимоги ЄС й утилізація


Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: www.laserliner.com/info



ArcoMaster 40/60



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.0117

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®